

LISTE DES PROJEST MAISONS

2021-04-14

| Date | | Priorité | Quartier | Maison | Projets |
|------|-------|----------|----------|--------|---|
| 2017 | | B | Nord | B | Salles de bain 633-2 |
| 2020 | | B | Nord | B | Stationnement |
| 2018 | Insp. | B | Nord | B | Scellants portes et fenêtres |
| 2020 | | B | Centre | BA | Isolation plafond sous-sol |
| 2019 | | B | Ouest | BB | Portes d'armoires cuisines |
| 2020 | | B | Ouest | BB | Peinture balcons métal |
| 2202 | | B | Ouest | BB | Fissures crépis et fondations |
| 2018 | | B | Nord | C | Cuisines |
| 2020 | | B | Nord | C | Concassé cour arrière |
| 2020 | | B | Nord | DA | Cuisine 119 |
| 2015 | | B | Nord | DA | Changement des fenêtres |
| 2015 | | B | Nord | DA | Installations électriques de l'immeuble |
| 2020 | insp. | B | Nord | DA | Réparation crépis |
| 2019 | | B | Nord | DB | Fenêtres |
| 2015 | | B | Nord | DB | Colmater fissures sous-sol (à surveiller) |
| 2020 | | B | Nord | DB | Recouvrement planchers cuisines |
| 2020 | | B | Nord | DB | Électricité |
| 2016 | | B | Nord | DC | Réfections bardeaux mansardes |
| 2021 | | B | Nord | DC | Crépis fondations |
| 2019 | | B | Nord | DD | Mise à niveau 1 log. (262) |
| 2018 | | B | Nord | DD | Tourelles |
| 2017 | | B | Nord | DD | Bardeaux / membrane ballustrades |
| 2020 | | B | Nord | DD | Réfection cuisine 256 |
| 2021 | | B | Nord | DD | Remplacement des fenêtres et des portes |
| 2021 | | B | Nord | DD | Réparer clôture |
| 2021 | | B | Nord | DD | Niche de bain 260-1 |
| 2014 | | B | Nord | E | Drain de toit |
| 2017 | | B | Nord | E | Douche sous-sol 514 |
| 2020 | | B | Nord | E | Changer fenêtre s.bain 508 |
| 2019 | | B | Nord | E | Porte avant 514 |
| 2020 | | B | Nord | E | Isolation murs sous-sol 508 |
| 2021 | | B | Nord | E | Galerie arrière - barreaux et escalier |
| 2018 | | B | Centre | EA | Réfection toiture |
| 2016 | | B | Nord | F | Travaux de maçonnerie |
| 2020 | insp. | B | Nord | FA | Décoloration brique arrière (galerie arrière) |
| 1995 | | B | Nord | FA | Électricité # 1 |
| 1995 | | B | Nord | FA | Électricité # 2 |
| 2020 | insp. | B | Centre | GA | Briques mur arrière et joint de mortier |
| 2020 | insp. | B | Centre | GA | Recouvrement des murs extérieurs en agrégat |
| 2001 | | B | Centre | GA | Cuisine à refaire 191 # 2 |

| | | | | | |
|------|-------|---|--------|-----------|---|
| 2011 | | B | Centre | GA | Couvre plancher à remplacer 189 # 3 |
| 2017 | | B | Centre | GA | Électricité |
| 2018 | | B | Centre | GA | Muret béton |
| 2020 | | B | Centre | GA | Insonorisation mur chambres à l'étage |
| 2020 | | B | Centre | H | Électricité 416-418 |
| 2021 | | B | Centre | H | Maconnerie galerie avant et côté |
| 2005 | | B | Centre | HA | Remise |
| 2018 | | B | Centre | HA | Agrandir gardes-robe |
| 2020 | | B | Centre | HA | Vanité- lavabo 368 |
| 2020 | | B | Centre | HA | Trottoir avant |
| 2020 | | B | Centre | HA | Murs chambre 366 |
| 2018 | | B | Centre | HA | Cuisine 368 |
| 2019 | | B | Centre | HB | Fenêtres façade et côté stationnement |
| 2019 | | B | Centre | HB | Cuisine app.6 |
| 2021 | | B | Centre | HB | Tourelle - joints |
| 2021 | | B | Centre | HB | Maconnerie |
| 2021 | | B | Centre | HB | Changer porte double entrée avant |
| 2019 | Insp. | B | Centre | HC | Mortier fondation pierres |
| 2020 | insp. | B | Centre | HD | Fissures allèges et demaquation briques |
| 2020 | | B | Centre | HD | Réfection toit plat |
| 2019 | | B | Centre | HE | Fenêtres |
| 2019 | | B | Centre | IA | Gouttière petit toit |
| 2019 | | B | Centre | IA | Cloture stationnement |
| 2020 | | B | Ouest | IB | Fenêtres solarium |
| 2019 | | B | Ouest | IB | Changement réservoir mazout |
| 2019 | | B | Ouest | IB | Gravier stationnement |
| 2021 | | B | Ouest | IB | Maconnerie - mur d'entrée stationnement |
| 2013 | | B | Ouest | IC | Comptoir de cuisine # 967 |
| 2015 | | B | Ouest | IC | Clôture |
| 2020 | insp. | B | Centre | IC | Bombement mur de brique |
| 2015 | | B | Nord | J | Restauration des marquises |
| 2015 | | B | Nord | J | Fenêtre de cage d'escalier (2 X) |
| 2015 | | B | Nord | J | Changer système chauffage sous-sol - lockers |
| 2016 | | B | Nord | J | Rénover planchers des entrées 735-745 |
| 2021 | | B | Nord | J | Remplacer portes d'entrée verrouillable-minuterie |
| 2021 | | B | Nord | J | Planchers chauffants logements sous-sol |
| 2015 | | B | Centre | JA | Égoût remplacement - entretien annuel |
| 2018 | insp. | B | Nord | L | Travaux de maçonnerie |
| 2015 | | B | Nord | L | Comptoir de cuisine (7 X) - 461-101-201 |
| 2015 | | B | Nord | L | Plancher de cuisine en tuile (2X) |
| 2015 | | B | Nord | L | Poser des ventilateurs dans salles de bain (7 X) |
| 2018 | | B | Nord | L | Salles de bain |
| 2020 | | B | Nord | L-459-461 | Réfection toiture |
| 2019 | | B | Nord | LA | Portes des logements |
| 2015 | | B | Nord | LB | Toiture remise |
| 2015 | | B | Nord | LB | Cheminée |
| 2021 | | B | Nord | MB | Muret près salle élect.à réparer |
| 2021 | | B | Nord | MB | Margelles fenêtres |

| | | | | | |
|------|-------|---|--------|----|--|
| 2021 | | B | Nord | MB | Maconnerie |
| 2018 | | B | Ouest | NA | Cabanon |
| 2019 | | B | Ouest | NA | Salles de bain app.2-3 |
| 2020 | | B | Ouest | NA | Porte principale sécurisée |
| 2004 | | B | Ouest | NC | Salle de bain, plancher et fenêtres, cuisine |
| 2020 | | B | Nord | P | Fissures crépis et fondations |
| 2019 | | B | Ouest | QA | Cuisine app.2 |
| 2020 | | B | Ouest | QA | Fenêtres sous-sol et chambre app.2 |
| 2008 | | B | Ouest | R | Bains app.1-2 |
| 2015 | | B | Ouest | R | Panneaux électriques |
| 2016 | | B | Ouest | R | Scellants fenêtres et portes |
| 2016 | | B | Ouest | R | Isoler porte sous-sol |
| 2020 | | B | Ouest | R | Perron et escalier avant |
| 2020 | | B | Ouest | R | Joints briques |
| 2020 | | B | Ouest | RA | Cuisine app.2 |
| 2020 | | B | Ouest | RA | Portes extérieures x 4 |
| 2021 | | B | Ouest | RA | Changer la remise |
| 2020 | | B | Est | T | Fenêtres à changer |
| 2019 | | B | Centre | U | Agrandir remise |
| 2019 | | B | Centre | U | Scellants portes et fenêtres |
| 2021 | | B | Centre | U | Sonettes intelligentes - porte d'entrée |
| 2019 | | B | Centre | U | Blocs béton murs de soutènement |
| 2018 | | B | Centre | UA | Toiture - façade arrière |
| 2021 | | B | Centre | UA | Isolation des murs arrières - remises |
| 2021 | | B | Centre | UA | Refaire galeries avant et arrière |
| 2019 | insp. | B | Ouest | VA | Mortier fondation pierres - briques et ancrage |
| 2019 | | B | Ouest | VA | Fenêtres |
| 2020 | | B | Ouest | VA | Recouvrement planchers cuisines |
| 2004 | | B | Ouest | VB | Clôture |
| 2019 | | B | Ouest | VB | Bains |
| 2020 | insp. | B | Ouest | W | Mortier des briques dégradé - évidé |
| 2020 | insp. | B | Ouest | W | Vérifier fondation du coin arrière gauche |
| 2015 | | B | Ouest | W | Fissures fondations |
| 2017 | | B | Ouest | W | Galeries arrières 996 |
| 2020 | | B | Ouest | W | Peinture corniche et chang. bardeaux Ouest |
| 2021 | | B | Ouest | W | Bain app.4 |
| 2019 | | B | Ouest | WA | Bains |
| 2016 | | B | Nord | WB | Porte-fenêtre-jardin dans cuisine du 96 |
| 2016 | | B | Nord | WB | Refaire cuisine du 92 |
| 2016 | | B | Ouest | X | Clôture (soumission) |
| 2016 | | B | Ouest | X | Cuisine app.1 |
| 2019 | | B | Ouest | X | Crépis fondations |
| 2019 | | B | Ouest | X | Maconnerie |
| 2011 | | B | Centre | Y | Isolation toiture arrière |
| 2020 | | B | Centre | Y | Stationnement |
| 2011 | | B | Nord | Z | Briques et allèges |
| 2015 | | B | Nord | Z | Comptoir de cuisine # 2 3 4 |
| 2019 | | B | Nord | Z | Fenêtres cuisines |

| | | | | | |
|------|--|---|------|----|--|
| 2021 | | B | Nord | Z | Armoires de cuisine app.3 |
| 2015 | | B | Nord | LB | Isolation façade et côté gauche |
| 2015 | | B | Nord | MB | Agrandir galerie arrière app.5 |
| 2015 | | B | Nord | MB | Insonorisation mur entre salon et bureau |
| 2015 | | B | Nord | MB | Niches de bain |