

LISTE DES RÉNOVATIONS DE LA COOPÉRATIVE AU 10 AVRIL 2024

(Demandes des maisons et rapports d'inspections)

Dépôt	Insp.		Quartier	Maison	Projets
2018	insp.	B	Ouest	AA	Maconnerie - pierres fondation et joints mortier
2018	insp.	B	Ouest	AA	Fenêtres
2018	insp.	B	Ouest	AA	Encoches dans les solives sous-sol - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	B	Béton et crépi détérioré (perron avant)
2023	insp.	B	Nord	B	Fenêtres
2023	insp.	B	Nord	B	Mortier briques avant et gauche à surveiller
2017	insp.	B	Nord	B	Fissures fondation (- 2mm) à surveiller
2017	insp.	B	Nord	B	Mortier pierres cimentées détérioré sous-sol
2023	insp.	B	Nord	B	Allèges fenêtre casse-gouttes
2021		B	Nord	B	Porte arrière
2017		B	Nord	B	Asphalte entrée roulières
2021		B	Nord	B	Salle de bain x 2
2020		B	Centre	BA	Isolation plafond sous-sol
2019	insp.	B	Ouest	BB	Fissures crépis et fondations
2019	insp.	B	Ouest	BB	Replacer et ajouter isolant entre toit
2019		B	Ouest	BB	Portes d'armoires cuisines
2020		B	Ouest	BB	Peinture balcons métal
2019	insp.	B	Ouest	BB	Joints mortier à surveiller
2018	insp.	B	Nord	C	Dégradation du crépi à certains endroits - à surveiller
2018	insp.	B	Nord	C	Fissures fondation à surveiller
2018	insp.	B	Nord	C	Travaux électriques - panneaux
2018	insp.	B	Nord	C	Présences d'efflorescences - à surveiller
2018	insp.	B	Nord	C	Solins petits toits avant
2023	insp.	B	Nord	C	Pare-intempéri comble dégradé
2018		B	Nord	C	Cuisine 902-2
2023	insp.	B	Nord	C	Perte de granulation toiture
2023	insp.	B	Est	D	Entretien des arbres (Forêt urbaine)
2023	insp.	B	Est	D	Efflorescences murs et planchers sous-sol - à surveiller
2023	insp.	B	Est	D	Fissures crépi - à surveiller
2023	insp.	B	Est	D	Fissures accès vide sanitaire
2023	insp.	B	Est	D	Pare-intempérie comble absent
2023	insp.	B	Est	D	Roulières - fissures asphalte et bordure béton brisée
2023	insp.	B	Est	D	Toiture - léger plissements
2023	insp.	B	Est	D	Rénovations s.bain à prévoir - 515-6/ 431-4 / 533-1
2023	insp.	B	Est	D	Conduits de fonte - à surveiller
2023	insp.	B	Est	D	Té sanitaire absent - sera corrigé lors de travaux à faire
2023	insp.	B	Est	D	Linteaux - à surveiller
2023	insp.	B	Est	D	Joints capages fenêtres
2023	insp.	B	Est	D	Affaissement trottoir - à surveiller
2023	insp.	B	Est	D	Muret de soutènement - bonne état - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	DA	Briques murs arrières à vérifier - désolidarisation
2020		B	Nord	DA	Chang.syst.chauffage 111-121
2018	insp.	B	Nord	DA	Solin toiture avant (PE)
2018		B	Nord	DA	Rampes escalier intérieur 113-119

Dépôt	Insp.		Quartier	Maison	Projets
2015		B	Nord	DA	Changement des fenêtres
2015		B	Nord	DA	Installations électriques de l'immeuble
2020	insp.	B	Nord	DA	Réparation crépis
2018	insp.	B	Nord	DA	Mur de soutènement cour arrière - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	DA	Joints briques dégradés et ouvertures par uréthane
2019		B	Nord	DB	Fenêtres stationnement et arrière (27)
2023	insp.	B	Nord	DB	Ajout poutre soutien sous-sol
2023	insp.	B	Nord	DB	Désolidarisation briques - ancrage de maçonnerie
2023	insp.	B	Nord	DB	Isolation solives de rive
2023	insp.	B	Nord	DB	Joints d'allèges à sceller (PE)
2015		B	Nord	DB	Colmater fissures sous-sol + 2mm (à surveiller)
2023		B	Nord	DB	Bardeaux petit toit
2023	insp.	B	Nord	DB	Effritement béton
2020		B	Nord	DB	Recouvrement planchers cuisines
2020		B	Nord	DB	Électricité
2023	insp.	B	Nord	DB	Efflorescences murs fondation et dalle béton - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	DB	Soutien support solives
2023	insp.	B	Nord	DB	Trottoir béton fissuré et mouvement - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	DB	Ventilateur absent s.bain app.6
2024	insp.	B	Nord	DB	Réservoir mazout 2015 - voir à remplacer fournaise pour élect.
2016		B	Nord	DC	Réfections bardeaux mansardes
2023		B	Nord	DC	Gravier stationnement
2021		B	Nord	DC	Crépis fondations
2022		B	Nord	DD	Drain avant 262
2019	insp.	B	Nord	DD	Mortier des pierres des murs de fondation
2019	insp.	B	Nord	DD	Allège de fenêtres à réparer
2019	Insp.	B	Nord	DD	Toiture plate
2019		B	Nord	DD	Mise à niveau 1 log. (262)
2017		B	Nord	DD	Bardeaux / membrane ballustrades
2020		B	Nord	DD	Réfection cuisine 256
2021		B	Nord	DD	Niche de bain 260-1
2021		B	Nord	DD	Auvents portes avant
2019	insp.	B	Nord	DD	Dégager structure bois plancher - vide sanitaire
2019	insp.	B	Nord	DD	Encoches solives - à surveiller
2019	insp.	B	Nord	DD	Poutres et colonnes vide sanitaire - à surveiller
2019	insp.	B	Nord	DD	Tuyauterie vide sanitaire - à surveiller
2023		B	Nord	DD	Remblayage de autour du bâtiment... avec drain ou pas
2021		B	Nord	E	Cheminée joints
2022		B	Nord	E	Joints mortier fondation de pierre et drains
2014		B	Nord	E	Drain de toit
2023		B	Nord	E	Chaudière électrique 508
2021		B	Nord	E	Scellants fenêtres
2017		B	Nord	E	Douche sous-sol 514
2022		B	Nord	E	Salle de bain haut 508
2024		B	Nord	E	Cuisine 508
2022	insp.	B	Centre	EA	Mortier désagrégé et désancrage mur arrière - locker
2022	insp.	B	Centre	EA	Mortier pierres fondations détérioré
2022	insp.	B	Centre	EA	Corniche dégradée
2022	insp.	B	Centre	EB	Scellant portes et fenêtres - façade arrière

2022	insp.	B	Centre	EB	Chantepleures obstruées
Dépôt	Insp.		Quartier	Maison	Projets
2022	insp.	B	Centre	EB	Joints des allèges
2022	insp.	B	Centre	EB	Fissures fondation à surveiller
2022	insp.	B	Centre	EB	Suivi visuel de l'efflorescence de la brique
2022	insp.	B	Centre	EB	Joints de mortier fissures
2021	insp.	B	Nord	F	Joints de scellant
1995		B	Nord	FA	Électricité # 1-2
2023		B	Nord	FA	Plancher béton sous-sol
2020		B	Nord	FA	Réparation gouttières (Joints à sceller)
2022		B	Nord	FA	Cuisine #3
2020	insp.	B	Nord	FA	Décoloration brique arrière (galerie arrière)
2022	insp.	B	Est	G	Fissures fondation avant + 2mm et façade gauche - à surveiller
2024		B	Est	G	Fenêtres embuée à vérifier
2022	insp.	B	Est	G	Pare-vapeur solive de rive à installer
2022	insp.	B	Est	G	Effritement béton fondation - à surveiller
2022	insp.	B	Est	G	Allèges de fenêtres endommagées - à sceller
2022	insp.	B	Est	G	Efflorescences murs et planchers sous-sol - à surveiller
2022	insp.	B	Est	G	Dalle béton - à surveiller
2022	insp.	B	Est	G	Support poutres - à surveiller
2022	insp.	B	Est	G	Maçonnerie - joints - mortier - à surveiller
2022	insp.	B	Est	G	Asphaltes roulières et fissures - à surveiller
2022	insp.	B	Est	G	Sonotube - à surveiller
2022	insp.	B	Est	G	Drain de toit décentré et solin - corrigé à la réfection toiture
2022	insp.	B	Est	G	Portes âgées
2011		B	Centre	GA	Couvre plancher à remplacer 189 # 3
2020	insp.	B	Centre	GA	Gouttière avant à vérifier
2020	insp.	B	Centre	GA	Coins en bois - revêtement extérieur dégradé
2020	insp.	B	Centre	GA	Fissures fondation + 2mm - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	GA	Briques mur arrière et joints + Cheminée
2021	insp.	B	Centre	GA	Scellants portes et fenêtres
2020	insp.	B	Centre	GA	Pare-vapeur solive de rive
2018		B	Centre	GA	Muret béton
2020	insp.	B	Centre	GA	Recouvrement des murs extérieurs en agrégat
2001		B	Centre	GA	Cuisine 191 # 2
2017		B	Centre	GA	Électricité
2022		B	Centre	GA	Clôture arrière
2020		B	Centre	GA	Insonorisation mur chambres à l'étage
2022		B	Centre	GA	Salle de bain 189-3
2020	insp.	B	Centre	GA	Remplacer sonotube galerie par pieux
2020	insp.	B	Centre	GA	Mortier pierres fondation intérieure - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	GA	Supports de solives à surveiller
2021		B	Centre	H	Fissures sur mur de soutènement à l'avant - à surveiller
2021		B	Centre	H	Détachement brique - léger bombement côté droit en haut
2021		B	Centre	H	Scellants fenêtres des s.bains
2020		B	Centre	H	Électricité 416-418
2023		B	Centre	H	Peinture rampes de fer à l'avant
2021		B	Centre	H	Surveiller les fissures sur la dalle de béton
2021		B	Centre	H	Toiture - plis mineures à surveiller
2018		B	Centre	HA	Agrandir gardes-robe

Dépôt	Insp.		Quartier	Maison	Projets
2020		B	Centre	HA	Murs chambre 366
2022		B	Centre	HA	Changer revêtement extérieur
2021	insp.	B	Centre	HA	Mur de blocs de béton (mur soutènement) à surveiller
2021	insp.	B	Centre	HA	Déplacement de la trappe d'accès au toit
2021	insp.	B	Centre	HA	Mortier fondation dégradé
2023	insp.	B	Centre	HB	Salle de bain app.6
2023	insp.	B	Centre	HB	Joints briques mur côté stationnement
2023	insp.	B	Centre	HB	Bardeaux petit toit avant - signe de vieillissement
2019	insp.	B	Centre	HB	Effritement drain sous-sol - à surveiller
2019	insp.	B	Centre	HB	Mortier intérieur avant
2022	insp.	B	Centre	HB	Margelles côté Ouest
2023	insp.	B	Centre	HB	Coloration tuyauterie - à surveiller l'humidité
2023	insp.	B	Centre	HB	Entretien planchers bois franc logements
2021	insp.	B	Centre	HB	Tourelle - joints
2023		B	Centre	HC	Échangeur d'air
2017	insp.	B	Centre	HC	Crépis fondations partie arrière
2017	insp.	B	Centre	HC	Solins-larmiers fenêtres
2017	insp.	B	Centre	HC	Fissure solage arrière (à surveiller)
2020	insp.	B	Centre	HD	Fissures allèges
2020	insp.	B	Centre	HD	Briques éclatées (desquamation) - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	HD	Mortier dégradé - mur de soutènement avant (mitoyen Ville)
2023		B	centre	HD	Escalier arrière
2020	insp.	B	Centre	HD	Scellants ouvertures et composantes
2020	insp.	B	Centre	HD	Étriers supports galerie
2020		B	Centre	HD	Réfection toit plat - membrane
2022		B	Centre	HD	Agrandir log.401 ajout lav.séch.
2020	insp.	B	Centre	HD	Fissures fondation (-1mm) - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	HD	Facia dégradé (sous corniche arrière)
2020	insp.	B	Centre	HD	Sablage et vernis planchers
2022	insp.	B	Centre	HE	Recouvrir de peinture les composantes d'isolation (s.sol)
2022	insp.	B	Centre	HE	Mur de soutènement pierre arrière - à surveiller
2022	insp.	B	Centre	HE	Maconnerie cheminée
2022	insp.	B	Centre	HE	Aération entretoit
2022	insp.	B	Centre	HE	Solives avec encoches - à surveiller
2022	insp.	B	Centre	HE	Poutres de soutien à surveiller (visite Sonia)
2019	insp.	B	Centre	IA	Sonotube à surveiller
2019	insp.	B	Centre	IA	État de la dalle de béton - à surveiller
2019		B	Centre	IA	Cloture stationnement
2019	insp.	B	Centre	IA	Revêtement à remplacer
2019	insp.	B	Centre	IA	Fascia de bois - corniche dégradé - à surveiller
2019	insp.	B	Centre	IA	Marquetterie usée - 860
2019	insp.	B	Centre	IA	Piliers sonotube - à surveiller
2020		B	Ouest	IB	Fenêtres et portes solarium
2019		B	Ouest	IB	Changement syst.chauffage - réservoir fin de vie
2019		B	Ouest	IB	Gravier stationnement
2019	insp.	B	Ouest	IB	Maconnerie - mur d'entrée stationnement
2019	insp.	B	Ouest	IB	Piliers sonotube - béton arrière à surveiller
2019	insp.	B	Ouest	IB	Mur de soutènement arrière
2013		B	Ouest	IC	Cuisine 967

Dépôt	Insp.		Quartier	Maison	Projets
2022		B	Ouest	IC	Niche de bain 963
2015		B	Ouest	IC	Clôture
2020	insp.	B	Centre	IC	Perte de granulation toiture
2020	insp.	B	Centre	IC	Fissures fondation coté droit (-2 mm) et allèges - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	IC	Joints de mortier brique et bombement mur - à vérifier
2020	insp.	B	Centre	IC	Mur de soutènement - fissures et inclinaison - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	IC	Bombement mur de brique
2020	insp.	B	Centre	IC	Mortier pierres de fondations détérioré (intérieur)
2020	insp.	B	Centre	IC	Réfection petit toit avant - bardeaux
2020	insp.	B	Centre	IC	Joint froid à surveiller
2020	insp.	B	Centre	IC	Croix St-André planchers
2020	insp.	B	Centre	IC	Colonnes de bois directement au sol - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	IC	Escaliers avant - surveiller dalle béton avant
2020	insp.	B	Centre	IC	Bloc de vitres fixes
2021		B	Nord	J	Fissures bunkers
2022		B	Nord	J	Accumulation d'eau trottoir arrière (glace en hiver)
2019	insp.	B	Nord	J	Scellants ouvertures fenêtres et mats électrique
2024		B	Nord	J	S.bain 735-7 et 745-7
2015		B	Nord	J	Restauration des marquises
2019	insp.	B	Nord	J	Maconnerie - allèges / briques / cheminée
2019	insp.	B	Nord	J	Crépi fissurés
2015		B	Nord	J	Fenêtre de cage d'escalier - à battant (2)
2022		B	Nord	J	Réfection toiture
2016		B	Nord	J	Rénover planchers des entrées 735-745
2021		B	Nord	J	Remplacer portes d'entrée verrouillable-minuterie
2021		B	Nord	J	Planchers chauffants logements sous-sol
2019	insp.	B	Nord	J	Micro-fissures fondation
2023		B	Centre	JA	Portes extérieures arrière x 4
2020	insp.	B	Centre	JA	Fissures poteaux de béton avant - à surveiller
2015		B	Centre	JA	Égout - entretien annuel
2020	insp.	B	Centre	JA	Fissures fondation - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	JA	Effritement mortier de pierre fondation - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	JA	Sabler et vernir planchers
2021	insp.	B	Centre	JB	Fondation de pierres dégradée - à surveiller
2021	insp.	B	Centre	JB	Crépi endommagé - à surveiller
2021	insp.	B	Centre	JB	Remplacement fenêtres
2021	insp.	B	Centre	JB	Revêtement à remplacer
2021	insp.	B	Centre	JB	Mur soutènement accès sous-sol fissuré et incliné - à surveiller
2021	insp.	B	Centre	JB	Mur de bloc béton côté clôture arrière - à surveiller avec voisin
2021	insp.	B	Centre	JB	Solives avec encoches - à surveiller
2022		B	Nord	K	Mortier fondation pierres
2022		B	Nord	K	Portes accès sous-sol (cabane avec porte)
2022	insp.	B	Nord	K	Isolant uréthane non recouvert
2021		B	Nord	K	Réfection toiture
2022	insp.	B	Nord	K	Colonnes de bois à remplacer
2023		B	Nord	L	Salle de bain 461-302
2015		B	Nord	L	Comptoir de cuisine (7 X) - 461-101-201
2015		B	Nord	L	Poser des ventilateurs dans salles de bain (9 X)
2018		B	Nord	L	Salles de bain
2019	insp.	B	Nord	L	Scellants portes et fenêtres

Dépôt	Insp.		Quartier	Maison	Projets
2019	insp.	B	Nord	L-433	Expertise structurelle - fissures aux ouvertures
2021		B	Nord	-459-46	Bardeaux petits toits
2020		B	Nord	-459-46	Réfection toiture
2019	insp.	B	Nord	LA	Fissures fondations
2022		B	Nord	LA	Fenêtres
2019	insp.	B	Nord	LA	Maconnerie-allèges, fissures- toit avant / haut mur droit décollement
2019	insp.	B	Nord	LB	Scellants ouvertures et portes
2022		B	Nord	LB	Réfection s.bain app.7
2022		B	Nord	LB	Réfection s.bain app.6
2019	insp.	B	Nord	LB	Fissures descente d'escalier extérieure arrière
2015		B	Nord	LB	Isolation façade et côté gauche
2019	insp.	B	Nord	LB	Vérifier sonotube - soutien galerie
2023		B	Nord	MB	Maconnerie muret toiture
2017	insp.	B	Nord	MB	Mortier manquants à certains endroits
2017	insp.	B	Nord	MB	Joints des allèges de fenêtres à surveiller
2017	insp.	B	Nord	MB	Vérifier valve secondaire et prévoir remplacement
2023	insp.	B	Nord	MB	Maconnerie mur Nord partie haut à droite - léger bombement
2023	insp.	B	Nord	MB	Chantepleures inexistantes
2023	insp.	B	Nord	MB	Toiture (drain-solins) - prévoir visite technicien
2023	insp.	B	Nord	MB	Salle de bain
2023		B	Nord	MB	Changement tuyauterie (stand-by)
2020		B	Nord	MB	Refaire drain sanitaire - racines et pente négative (à surveiller)
2021		B	Nord	MB	Muret près salle électrique
2015		B	Nord	MB	Agrandir galerie arrière app.5
2015		B	Nord	MB	Insonorisation mur entre salon et bureau
2017	insp.	B	Nord	MB	Efflorescence brique arrière à surveiller
2017	insp.	B	Nord	MB	Tuyauterie fonte à surveiller
2023	insp.	B	Nord	MB	Porte d'entrée avant âgée
2023	insp.	B	Nord	MB	Tôle recouvrement galerie ondulé - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	MB	Ajout trappe accès toit - galerie arrière
2024		B	Nord	MB	Gravier stationnement
2019	insp.	B	Ouest	NA	Scellant portes et fenêtres
2019	insp.	B	Ouest	NA	Fissure mur soutènement arrière
2018		B	Ouest	NA	Cabanon
2019		B	Ouest	NA	Salles de bain app.2
2020		B	Ouest	NA	Porte principale sécurisée
2018		B	Ouest	NC	Descente accès sous-sol
2023		B	Ouest	NC	Galeries / revêtement / fenêtres arrière (4-5)
2021	insp.	B	Ouest	NC	Scellants des fenêtres
2004		B	Ouest	NC	Fenêtres côtés et facade
2021	insp.	B	Ouest	NC	Mortier pierres fondations
2021	insp.	B	Ouest	NC	Surveiller l'état du plancher du sous-sol
2021	insp.	B	Ouest	NC	Efflorescence et humidité sous-sol (déshumidificateur)
2023	insp.	B	Nord	P	Fissures allèges de fenêtres à colmater
2023	insp.	B	Nord	P	Mise à la terre pour les parties non-rénovées
2018	insp.	B	Nord	P	Fissures crépis et fondations
2023	insp.	B	Nord	P	Scellant faire le tour (ouvertures et solins)
2022		B	Nord	P	Glaçons toiture - demande Hélène
2024		B	Nord	P	Couleur du revêtement à rafraichir
2019	insp.	B	Ouest	QA	Ajout isolation grenier

Dépôt	Insp.		Quartier	Maison	Projets
2019		B	Ouest	QA	Cuisine app.2
2022		B	Ouest	QA	Mur soutènement avant
2019	insp.	B	Ouest	QA	Mortier fondation de pierres détérioré
2022		B	Ouest	QB	Cour arrière argileux (gestion eau)
2023	insp.	B	Ouest	R	Muret de soutènement escalier avant dégradé
2020		B	Ouest	R	Perron et escalier avant
2018	insp.	B	Ouest	R	Mortier brique coin arrière (PE)
2023	insp.	B	Ouest	R	Allèges fissurées (PE)
2016		B	Ouest	R	Scellants fenêtres et portes
2018	insp.	B	Ouest	R	Effritement béton à surveiller
2023	insp.	B	Ouest	R	Clapets dégradés
2018	insp.	B	Ouest	R	Fissures (2 mm) à surveiller
2023	insp.	B	Ouest	R	Demasquation briques
2023	insp.	B	Ouest	R	Porte d'entrée âgée
2008		B	Ouest	R	Bains app.1-2
2015		B	Ouest	R	Panneaux électriques
2018	insp.	B	Ouest	R	Peinture fascias haut toiture
2023	insp.	B	Ouest	R	Tuyaux de fonte - à surveiller
2018	insp.	B	Ouest	RA	Mortier fondation de pierres détérioré
2018	insp.	B	Ouest	RA	Fissures allèges de fenêtres et mortier brique à surveiller
2022		B	Ouest	RA	Gouttière côté
2023	insp.	B	Ouest	RA	Fissures escalier avant
2018	insp.	B	Ouest	RA	Muret avant à surveiller
2023	insp.	B	Ouest	RA	Tuyaux de fonte - à surveiller
2020		B	Ouest	RA	Seuil de porte 750
2020		B	Ouest	RA	Portes extérieures x 4
2021		B	Ouest	RA	Changer la remise
2022		B	Ouest	RA	Changer 3 planchers balcon (fibre de verre) 1-2-3
2023	insp.	B	Ouest	RA	Mouvement trottoirs
2024		B	Ouest	RA	Peinture extérieur
2023	insp.	B	Ouest	RA	Bardeaux mansardes - toiture plate
2024		B	Ouest	RA	Changement panneaux électriques
2022	insp.	B	Est	S	Bombement mur de fondation
2020		B	Est	T	Fenêtres avant
2019	insp.	B	Est	T	Salles de bain
2020		B	Est	T	Fenêtres 2 ou 3 faces
2021	insp.	B	Centre	U	Joints de mortier briques et pierres des fondations
2021	insp.	B	Centre	U	Muret de soutènement à redresser
2021	insp.	B	Centre	U	Dégradation des murs dans la salle mécanique (investiguer)
2021	insp.	B	Centre	U	Isolation entre-toit
2019		B	Centre	U	Scellants portes et fenêtres
2019		B	Centre	U	Agrandir remise
2021		B	Centre	U	Sonettes intelligentes - porte d'entrée
2021	insp.	B	Centre	U	Ventilation à ajouter salle de bain app.3
2019		B	Centre	U	Blocs béton dégradés mur de soutènement
2018		B	Centre	UA	Toiture - façade arrière
2020	insp.	B	Centre	UA	Mortier des pierres de fondation extérieure dégradée
2020	insp.	B	Centre	UA	Joints d'allèges - à surveiller
2020	insp.	B	Centre	UA	Joints ouvertures - à surveiller
2021		B	Centre	UA	Isolation des murs arrières incluant remises

Dépôt	Insp.		Quartier	Maison	Projets
2023		B	Centre	UB	Fenêtre salon 226 - porte d'entrée
2023	insp.	B	Nord	V	Gouttière non étanche - façade gauche (PE)
2023		B	Nord	V	Crépi endommagé
2023	insp.	B	Nord	V	Efflorescences murs et planchers sous-sol - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	V	Fissures fondation sous-sol - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	V	Composantes béton dégradées - contour portes avant
2023	insp.	B	Nord	V	Joints mortier dégradés
2023	insp.	B	Nord	V	Revêtement aluminium décoloré
2023	insp.	B	Nord	V	Mouvements sur les trottoirs
2023	insp.	B	Nord	V	Fissures et roulières stationnement - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	V	Entretien métal des balcons de côté
2023	insp.	B	Nord	V	Fissures plancher des balcons de côté - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	V	Tuyaux fonte et acier - à surveiller
2023	insp.	B	Nord	V	Tapis âgés - prévoir remplacement
2023		B	Nord	V	Acrylique solage
2019	insp.	B	Ouest	VA	Mortier fondation pierres - briques et ancrage
2017	insp.	B	Ouest	VA	Scellants de fenêtres et portes avant
2017	insp.	B	Ouest	VA	uréthane isolation sous-sol est abimé - voir à corriger
2020		B	Ouest	VA	Recouvrement planchers cuisines
2023		B	Ouest	VA	Cuisines - s.bain
2024		B	Ouest	VA	Asphalte
2024		B	Ouest	VA	Portes véranda âgées 1152-2 / 1154
2018	insp.	B	Ouest	VB	Scellants fenêtres et portes
2023	insp.	B	Ouest	VB	Fissures fondation int.salle fournaise - à surveiller - +2mm
2021		B	Ouest	VB	Réfection toiture
2021	insp.	B	Ouest	VB	Portes arrières à changer
2004		B	Ouest	VB	Clôture
2019		B	Ouest	VB	Bains
2021		B	Ouest	VB	Stationnement roulières fissures
2018	insp.	B	Ouest	VB	Fenêtres cage d'escalier
2023	insp.	B	Ouest	VB	Fissures réparées - à surveiller
2023	insp.	B	Ouest	VB	Crépis endommagé - à surveiller
2023	insp.	B	Ouest	VB	Fissures mortier et allèges à surveiller
2023	insp.	B	Ouest	VB	Linteaux corrosion - entretien
2023		B	Ouest	W	Escalier métal 982-988
2023	insp.	B	Ouest	W	Béton escalier s.sol 982-988 détérioré
2020	insp.	B	Ouest	W	Mortier briques et fondations pierres arrière gauche
2022		B	Ouest	W	Planchers galeries 982-988
2020	insp.	B	Ouest	W	Mortier des pierres de fondation - à surveiller
2020	insp.	B	Ouest	W	Armoires cuisine et s.bain dégradées app.4
2020	insp.	B	Ouest	WA	Joints allèges dégradés
2020	insp.	B	Ouest	WA	Fissures béton fondation (- 1 mm) - à surveiller
2020	insp.	B	Ouest	WA	Mortier briques - à surveiller
2019		B	Ouest	WA	Bains app.3-4-6
2020	insp.	B	Ouest	WA	Fissures dalle de béton - à surveiller
2020	insp.	B	Ouest	WA	Roulières et fissures entrée asphaltée
2022	insp.	B	Nord	WB	Fissure mur sous-sol intérieure conduite d'eau - à vérifier
2022	insp.	B	Nord	WB	Joints de mortier dégradés ou fissurés
2022	insp.	B	Nord	WB	Allèges et joints dégradés
2022	insp.	B	Nord	WB	Fissures béton du balcon

Dépôt	Insp.		Quartier	Maison	Projets
2022	insp.	B	Nord	WB	Réfection toiture - à prévoir 92-96
2022	insp.	B	Nord	WB	Fissures béton fondation (+ 1 mm) - à surveiller
2022	insp.	B	Nord	WB	Effritement béton - à surveiller
2016		B	Nord	WB	Porte-fenêtre-jardin dans cuisine du 96
2022	insp.	B	Nord	WB	Efflorescence fondation - gestion humidité - à surveiller
2022	insp.	B	Nord	WB	Structure toiture - à faire vérifier
2022	insp.	B	Ouest	X	Entrée du sous-sol à réparer - Béton qui s'effrite
2022	insp.	B	Ouest	X	Bain à réparer ou changer (fissuré)
2016		B	Ouest	X	Clôture (soumission)
2019		B	Ouest	X	Crépis fondations
2023		B	Ouest	X	Excavation cour arrière
2020		B	Centre	Y	Stationnement
2021		B	Centre	Y	Poteau corde à linge 242
2021		B	Centre	Y	Réfection s.bain 242
2021		B	Centre	Y	Pieux pour poteaux galeries arrière
2018	insp.	B	Centre	Y	Léger effritement fondation sous-sol
2018	insp.	B	Centre	Y	Mortier fondation à surveiller
2021	insp.	B	Nord	Z	Crépi fondation et béton fondation (à surveiller)
2021	insp.	B	Nord	Z	Escalier métal (Vérification et entretien)
2021	insp.	B	Nord	Z	Joints de mortier briques
2023		B	Nord	Z	Salle de bain app.2-4
2015		B	Nord	Z	Cuisine # 2 et 4
2019		B	Nord	Z	Fenêtres cuisines
2022		B	Nord	Z	Asphalte
2021	insp.	B	Nord	Z	Fissures dalle de béton et fondation (à surveiller)
2021	insp.	B	Nord	Z	Toiture de bardeaux